

1. Identificazione del prodotto e dell'azienda

- **Nome del prodotto:** Luce a olio per lampade funerarie lanterne gravi Ø5,5 cm H9,5 cm 6 pz
- **Produttore/Importatore:** H. Andreas GmbH
- **Indirizzo:** Hohlweg 1, 97232 , Giebelstadt-Sulzdorf, DE, +49 9334 97580-0,
- **Contatto:** info@h-andreas.com

2. Descrizione del prodotto

- **Destinazione d'uso:** Candele funerarie per uso esterno, in particolare per affrontare il lutto e in memoria di animali domestici deceduti.
- **Composizione materiale:**
 - **Cera:** paraffina o stearina.
 - **Stoppino:** cotone o materiali sintetici.
 - **Corpo:** vetro o plastica con elementi decorativi.
 - **Coperchio:** metallo, spesso color oro.
 - **Additivi:** Se necessario, coloranti o profumi.

3. Potenziali pericoli

- **Pericolo principale:** rischio di incendio se maneggiato in modo improprio.
- **Pericolo dovuto alla cera calda:** rischio di ustioni in caso di contatto.
- **Pericoli per la salute:** nessuno se utilizzato correttamente.
- **Pericoli per l'ambiente:** uno smaltimento improprio può causare inquinamento ambientale.

4. Istruzioni di sicurezza

4.1 Istruzioni generali di sicurezza

- **Fai attenzione quando usi il fuoco aperto!**
- **Utilizzare solo in una posizione stabile e verticale.**
- **Tenere lontano da materiali combustibili.**

4.2 Note sull'uso

1. Non lasciare mai le candele funerarie accese incustodite.
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
3. Posizionare solo su superfici resistenti al calore e non infiammabili.
4. Non utilizzare vicino a materiali altamente infiammabili.
5. In caso di forte vento o pioggia, spegnere la candela per evitare pericoli.

4.3 Note per candele multiple

- Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra le candele accese.

4.4 Altre avvertenze

- Accorciare lo stoppino a ca. 1 cm prima dell'accensione.
- Spegner la candela prima che sia completamente bruciata (circa 1 cm di cera rimanente).
- Non spostare la cera liquida calda.
- Non lasciare corpi estranei come fiammiferi o residui di stoppino nella massa di cera liquida.
- Se si sviluppa fumo o la fiamma è eccessiva, spegnere la candela e accorciare lo stoppino.

5. Misure di primo soccorso

- **Se la pelle viene a contatto con la cera calda:** Raffreddare con acqua fredda, non rimuovere la cera, consultare un medico.
- **Se viene inalato fumo:** fornire aria fresca; se i sintomi persistono, consultare un medico.
- **In caso di ustioni:** raffreddarsi immediatamente e consultare un medico.

6. Misure antincendio

- **Mezzi di estinzione idonei:** CO₂, schiuma, polvere.
- **Mezzi di estinzione non idonei:** Acqua (per incendi di cera).
- **Misure protettive speciali:** Fornire estintori, non spegnere le candele accese con acqua.

7. Manipolazione e stoccaggio

- **Gestione:**
 - Maneggiare le candele con attenzione per evitare danni.
 - Non inclinare o scuotere quando la candela è accesa o la cera è liquida.
- **Magazzinaggio:**
 - Conservare in un luogo fresco e asciutto.
 - Proteggere dalla luce solare diretta e dalle alte temperature.
 - Tenere lontano da materiali infiammabili.

8. Istruzioni per lo smaltimento

- **Candele avanzate:** smaltire con i rifiuti domestici a meno che non si applichino norme speciali.
- **Alloggiamento (vetro o plastica):** smaltire in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- **Materiali di imballaggio:** Smaltire in conformità con le normative locali sul riciclaggio.

9. Informazioni aggiuntive

- Per maggiori dettagli sull'uso sicuro, consultare le istruzioni sulla confezione del prodotto.
- Domande? Contattaci a info@h-andreas.com