

1. Identificazione del prodotto e dell'azienda

- **Nome del prodotto:** Vassoio in metallo a 3 livelli bianco H23 cm
- **Produttore/Importatore:** Posiwio GmbH & Co. Vertriebs KG
- **Indirizzo:** 28816 Stuhr bei Bremen, Handelshof 2
- **Contatto:** info@posiwio.de

2. Descrizione del prodotto

- **Uso previsto:** Secchi di latta e contenitori di zinco per decorazione, giardinaggio o stoccaggio.
- **Composizione del materiale:**
 - **Materiali:** Zinco, lamiera d'acciaio, eventualmente vernici o rivestimenti protettivi.
 - **Trattamento superficiale:** zincatura, verniciature o agenti anticorrosivi.

3. Potenziali pericoli

- **Rischio di lesioni meccaniche:** i bordi taglienti possono provocare tagli.
- **Esposizione a sostanze chimiche:** nel caso di vernice o rivestimenti che si scrostano.
- **Rischio di corrosione:** il materiale può arrugginire a contatto con l'umidità.

4. Istruzioni di sicurezza

4.1 Istruzioni generali di sicurezza

- **Evitare spigoli vivi:** indossare guanti durante la lavorazione o il trasporto.
- **Non adatto al contatto con gli alimenti, salvo diversa indicazione esplicita.**
- **Tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare infortuni.**

4.2 Istruzioni per l'uso

1. Utilizzate secchi di latta e contenitori di zinco esclusivamente per lo scopo previsto.
2. Interrompere l'uso in presenza di danni visibili (ad esempio, crepe, ruggine).
3. Non conservare sostanze chimiche aggressive o acidi nei contenitori.
4. Se utilizzato all'aperto, controllare regolarmente la presenza di corrosione.

4.3 Istruzioni per la conservazione

- Conservare in un luogo asciutto per evitare la corrosione.
- Proteggere dalla luce solare diretta per ridurre al minimo le alterazioni del materiale.

5. Misure di primo soccorso

- **In caso di tagli:** pulire e disinfettare la ferita e, se necessario, consultare un medico.
- **In caso di contatto della pelle con ruggine o rivestimenti:** lavare accuratamente con acqua e sapone.
- **In caso di inalazione di polvere (ad esempio di ruggine):** assicurarsi un adeguato ricambio d'aria; consultare un medico in caso di comparsa di sintomi.

6. Misure antincendio

- **Agenti estinguenti idonei:** CO₂, schiuma, polvere.
- **Precauzioni speciali:** indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante la manipolazione di contenitori verniciati o rivestiti.
- **Il materiale in sé non è infiammabile** , tuttavia i rivestimenti possono emettere fumo e vapori.

7. Immagazzinamento e trasporto

- **Magazzinaggio:**
 - Conservare in un luogo asciutto e proteggere da danni meccanici.
 - Presta attenzione alla stabilità durante l'impilamento.
- **Trasporto:**
 - Proteggere da urti e graffi per evitare danni alla superficie.

8. Istruzioni per lo smaltimento

- **Riciclaggio dei metalli:** smaltire secchi di latta e contenitori di zinco presso centri di riciclaggio autorizzati.
- Smaltire i materiali rivestiti o verniciati in conformità con le normative locali.
- Riciclare i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.

9. Informazioni aggiuntive

- Ulteriori dettagli sull'uso sicuro sono disponibili nelle istruzioni riportate sulla confezione del prodotto.
- Domande? Contattaci all'indirizzo info@posiwio.de.