

1. Identificazione del prodotto e dell'azienda

- **Nome del prodotto:** Provetta 160 mm × 22 mm
- **Produttore/Importatore:** Labor- und Anlagentechnik GmbH
- **Indirizzo:** Meißner Straße 191, 01445, Radebeul, DE, 0351 - 830 53 92,
- **Contatto:** info@lat-radebeul.de

2. Descrizione del prodotto

- **Destinazione d'uso:** Vasi, vasi e ciotole in vetro per la decorazione e la piantumazione di interni.
- **Composizione materiale:**
 - **Materiali:** Vetro, parzialmente verniciato, opaco o trasparente.
 - **Aggiunte:** finiture decorative come colori, motivi o incisioni.

3. Potenziali pericoli

- **Rischio di caduta e lesioni:** recipienti di vetro grandi o pesanti possono cadere se maneggiati in modo improprio.
- **Pericolo di lesioni meccaniche:** spigoli vivi o rotture possono causare tagli.
- **Stress materiale:** uno stress eccessivo da parte delle piante o del suolo può causare crepe o rotture.
- **Inquinamento ambientale:** uno smaltimento improprio può portare all'inquinamento ambientale.

4. Istruzioni di sicurezza

4.1 Istruzioni generali di sicurezza

- **Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici, in particolare di recipienti di vetro grandi o pesanti.**
- **Maneggiare con cura i bordi taglienti o danneggiati.**
- **Rispettare il carico massimo per evitare guasti al materiale.**

4.2 Note sull'uso

1. Controllare i barattoli di vetro per eventuali crepe o danni prima dell'uso.
2. Non sovraccaricarlo né utilizzarlo per altri scopi.
3. Evitare il contatto diretto con oggetti duri o taglienti.

4.3 Istruzioni per la conservazione

- Conservare in un luogo asciutto e protetto per evitare rotture o danneggiamenti.
- Proteggere dagli sbalzi termici per evitare la rottura del vetro.

5. Misure di primo soccorso

- **In caso di tagli causati da spigoli vivi:** pulire e disinfettare la ferita e, se necessario, consultare un medico.
- **Se gli occhi vengono feriti dalla caduta di oggetti:** consultare immediatamente un medico.

6. Misure antincendio

- **Il materiale non è combustibile** , ma i rivestimenti superficiali o gli imballaggi potrebbero bruciare.
- **Mezzi di estinzione idonei:** CO₂, schiuma, polvere.
- **Misure speciali:** Indossare una protezione respiratoria se la vernice brucia.

7. Stoccaggio e trasporto

- **Magazzinaggio:**
 - Impilare i prodotti in modo sicuro per evitare rotture o danni.
 - Proteggere i recipienti di vetro da forti sbalzi di temperatura.
- **Trasporto:**
 - Imballa i prodotti in modo sicuro per evitare rotture o graffi.

8. Istruzioni per lo smaltimento

- **Smaltimento dipendente dal materiale:**
 - Vetro: riciclare secondo le normative locali.
 - Vetro rivestito: smaltire con i rifiuti residui.
- Riciclare i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.

9. Informazioni aggiuntive

- Per maggiori dettagli sull'uso sicuro, consultare le istruzioni sulla confezione del prodotto.
- Domande? Contattaci a info@lat-radebeul.de.