

## 1. Identificazione del prodotto e dell'azienda

- **Nome del prodotto:** Candele coniche Candele Wenzel beige 250/23mm 12 pz
  - **Produttore/Importatore:** Richard Wenzel GmbH & Co.KG
  - **Indirizzo:** DE 63741 Aschaffenburg, Benzstraße 5
  - **Contatto:** info@wenzel-kerzen.de
- 

## 2. Descrizione del prodotto

- **Destinazione d'uso:** Candele e candele profumate per interni per profumare e decorare gli ambienti.
  - **Composizione materiale:**
    - **Cera:** paraffina, stearina, cera d'api o cere vegetali.
    - **Stoppino:** cotone o materiali sintetici.
    - **Additivi:** fragranze, oli essenziali, coloranti.
- 

## 3. Potenziali pericoli

- **Pericolo principale:** rischio di incendio se maneggiato in modo improprio.
  - **Pericoli per la salute:** Possibili reazioni allergiche dovute alle fragranze contenute.
  - **Pericolo dovuto alla cera calda:** rischio di ustioni in caso di contatto.
  - **Pericoli ambientali:** alcune fragranze possono essere dannose per gli organismi acquatici.
- 

## 4. Istruzioni di sicurezza

### 4.1 Istruzioni generali di sicurezza

- **Fai attenzione quando usi il fuoco aperto!**
- **Utilizzare solo in una posizione stabile e verticale.**
- **Tenere lontano da materiali combustibili.**

### 4.2 Note sull'uso

1. Non lasciare mai le candele accese incustodite.
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
3. Posizionare solo su superfici resistenti al calore e non infiammabili.
4. Non utilizzare in presenza di correnti d'aria o vicino a ventilatori.
5. Ventilare la stanza dopo l'uso per evitare l'accumulo di fragranze.

### 4.3 Note per candele multiple

- Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra le candele accese.

### 4.4 Altre avvertenze

- Accorciare lo stoppino a ca. 1 cm prima dell'accensione.
  - Spegnerne la candela prima che sia completamente bruciata (circa 1 cm di cera rimanente).
  - Non spostare la cera liquida calda.
  - Non lasciare corpi estranei come fiammiferi o residui di stoppino nella massa di cera liquida.
  - Se si sviluppa fumo o la fiamma è eccessiva, spegnere la candela e accorciare lo stoppino.
- 

## 5. Misure di primo soccorso

- **Se la pelle viene a contatto con la cera calda:** Raffreddare con acqua fredda, non rimuovere la cera, consultare un medico.
  - **Se si inalano fumi o profumi:** fornire aria fresca; se i sintomi persistono, consultare un medico.
  - **In caso di reazioni allergiche:** interrompere l'uso e, se necessario, consultare un medico.
- 

## 6. Misure antincendio

- **Mezzi di estinzione idonei:** CO<sub>2</sub>, schiuma, polvere.
  - **Mezzi di estinzione non idonei:** Acqua (per incendi di cera).
  - **Misure protettive speciali:** Fornire estintori, non spegnere le candele accese con acqua.
- 

## 7. Stoccaggio e trasporto

- **Magazzinaggio:**
    - Conservare in un luogo fresco e asciutto e protetto dalla luce solare diretta.
    - Evitare il contatto con materiali infiammabili.
  - **Trasporto:**
    - Proteggere da danni e temperature estreme.
    - Etichettatura delle merci pericolose.
- 

## 8. Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire i residui di cera con i rifiuti domestici, a meno che non si applichino norme speciali.
  - Riciclare i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- 

## 9. Informazioni aggiuntive

- Per maggiori dettagli sull'uso sicuro, consultare le istruzioni sulla confezione del prodotto.
- Domande? Contattaci a info@wenzel-kerzen.de .