1. Identificazione del prodotto e dell'azienda

- Nome del prodotto: Lanterna tombale croce finestra metallo grigio antico 13 x 27 cm
- **Produttore/Importatore:** IGB-Gruppe GmbH
- Indirizzo: Erlestraße 95, 45894, Gelsenkirchen, DE, +49 209 3598 2666,
- Contatto: info@igb-gruppe.de

2. Descrizione del prodotto

- Destinazione d'uso: Candele funerarie per uso esterno, in particolare per affrontare il lutto e in memoria di animali domestici deceduti.
- Composizione materiale:
 - O Cera: paraffina o stearina.
 - O Stoppino: cotone o materiali sintetici.
 - O Corpo: vetro o plastica con elementi decorativi.
 - O Coperchio: metallo, spesso color oro.
 - O Additivi: Se necessario, coloranti o profumi.

3. Potenziali pericoli

- Pericolo principale: rischio di incendio se maneggiato in modo improprio.
- Pericolo dovuto alla cera calda: rischio di ustioni in caso di contatto.
- Pericoli per la salute: nessuno se utilizzato correttamente.
- Pericoli per l'ambiente: uno smaltimento improprio può causare inquinamento ambientale.

4. Istruzioni di sicurezza

4.1 Istruzioni generali di sicurezza

- Fai attenzione quando usi il fuoco aperto!
- Utilizzare solo in una posizione stabile e verticale.
- Tenere Iontano da materiali combustibili.

4.2 Note sull'uso

- 1. Non lasciare mai le candele funerarie accese incustodite.
- 2. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- 3. Posizionare solo su superfici resistenti al calore e non infiammabili.
- 4. Non utilizzare vicino a materiali altamente infiammabili.
- 5. In caso di forte vento o pioggia, spegnere la candela per evitare pericoli.

4.3 Note per candele multiple

• Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra le candele accese.

4.4 Altre avvertenze

- Accorciare lo stoppino a ca. 1 cm prima dell'accensione.
- Spegnere la candela prima che sia completamente bruciata (circa 1 cm di cera rimanente).
- Non spostare la cera liquida calda.
- Non lasciare corpi estranei come fiammiferi o residui di stoppino nella massa di cera liquida.
- Se si sviluppa fumo o la fiamma è eccessiva, spegnere la candela e accorciare lo stoppino.

5. Misure di primo soccorso

- Se la pelle viene a contatto con la cera calda: Raffreddare con acqua fredda, non rimuovere la cera, consultare un medico.
- Se viene inalato fumo: fornire aria fresca; se i sintomi persistono, consultare un medico.
- In caso di ustioni: raffreddarsi immediatamente e consultare un medico.

6. Misure antincendio

- Mezzi di estinzione idonei: CO2, schiuma, polvere.
- Mezzi di estinzione non idonei: Acqua (per incendi di cera).
- Misure protettive speciali: Fornire estintori, non spegnere le candele accese con acqua.

7. Manipolazione e stoccaggio

- Gestione:
 - Maneggiare le candele con attenzione per evitare danni.
 Non inclinare o scuotere quando la candela è accesa o la cera è liquida.
- Magazzinaggio:
 - Conservare in un luogo fresco e asciutto.
 - O Proteggere dalla luce solare diretta e dalle alte temperature.
 - Tenere lontano da materiali infiammabili.

8. Istruzioni per lo smaltimento

- Candele avanzate: smaltire con i rifiuti domestici a meno che non si applichino norme speciali.
- Alloggiamento (vetro o plastica): smaltire in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Materiali di imballaggio: Smaltire in conformità con le normative locali sul riciclaggio.

9. Informazioni aggiuntive

- Per maggiori dettagli sull'uso sicuro, consultare le istruzioni sulla confezione del prodotto.
- Domande? Contattaci a info@igb-gruppe.de