

## 1. Identificazione del prodotto e dell'azienda

- **Nome del prodotto:** Lanterna tombale croce finestra metallo grigio antico 13 x 27 cm
  - **Produttore/Importatore:** IGB-Gruppe GmbH
  - **Indirizzo:** DE 45894 Gelsenkirchen , ErlestraÙe 95
  - **Contatto:** info@igb-gruppe.de
- 

## 2. Descrizione del prodotto

- **Destinazione d'uso:** Candele funerarie per uso esterno, in particolare per affrontare il lutto e in memoria di animali domestici deceduti.
  - **Composizione materiale:**
    - **Cera:** paraffina o stearina.
    - **Stoppino:** cotone o materiali sintetici.
    - **Corpo:** vetro o plastica con elementi decorativi.
    - **Coperchio:** metallo, spesso color oro.
    - **Additivi:** Se necessario, coloranti o profumi.
- 

## 3. Potenziali pericoli

- **Pericolo principale:** rischio di incendio se maneggiato in modo improprio.
  - **Pericolo dovuto alla cera calda:** rischio di ustioni in caso di contatto.
  - **Pericoli per la salute:** nessuno se utilizzato correttamente.
  - **Pericoli per l'ambiente:** uno smaltimento improprio può causare inquinamento ambientale.
- 

## 4. Istruzioni di sicurezza

### 4.1 Istruzioni generali di sicurezza

- **Fai attenzione quando usi il fuoco aperto!**
- **Utilizzare solo in una posizione stabile e verticale.**
- **Tenere lontano da materiali combustibili.**

### 4.2 Note sull'uso

1. Non lasciare mai le candele funerarie accese incustodite.
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
3. Posizionare solo su superfici resistenti al calore e non infiammabili.
4. Non utilizzare vicino a materiali altamente infiammabili.
5. In caso di forte vento o pioggia, spegnere la candela per evitare pericoli.

### 4.3 Note per candele multiple

- Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra le candele accese.

### 4.4 Altre avvertenze

- Accorciare lo stoppino a ca. 1 cm prima dell'accensione.
  - Spegnerne la candela prima che sia completamente bruciata (circa 1 cm di cera rimanente).
  - Non spostare la cera liquida calda.
  - Non lasciare corpi estranei come fiammiferi o residui di stoppino nella massa di cera liquida.
  - Se si sviluppa fumo o la fiamma è eccessiva, spegnere la candela e accorciare lo stoppino.
- 

## 5. Misure di primo soccorso

- **Se la pelle viene a contatto con la cera calda:** Raffreddare con acqua fredda, non rimuovere la cera, consultare un medico.
  - **Se viene inalato fumo:** fornire aria fresca; se i sintomi persistono, consultare un medico.
  - **In caso di ustioni:** raffreddarsi immediatamente e consultare un medico.
- 

## 6. Misure antincendio

- **Mezzi di estinzione idonei:** CO<sub>2</sub>, schiuma, polvere.
  - **Mezzi di estinzione non idonei:** Acqua (per incendi di cera).
  - **Misure protettive speciali:** Fornire estintori, non spegnere le candele accese con acqua.
- 

## 7. Manipolazione e stoccaggio

- **Gestione:**
    - Maneggiare le candele con attenzione per evitare danni.
    - Non inclinare o scuotere quando la candela è accesa o la cera è liquida.
  - **Magazzinaggio:**
    - Conservare in un luogo fresco e asciutto.
    - Proteggere dalla luce solare diretta e dalle alte temperature.
    - Tenere lontano da materiali infiammabili.
- 

## 8. Istruzioni per lo smaltimento

- **Candele avanzate:** smaltire con i rifiuti domestici a meno che non si applichino norme speciali.
  - **Alloggiamento (vetro o plastica):** smaltire in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
  - **Materiali di imballaggio:** Smaltire in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- 

## 9. Informazioni aggiuntive

- Per maggiori dettagli sull'uso sicuro, consultare le istruzioni sulla confezione del prodotto.
- Domande? Contattaci a info@igb-gruppe.de